



标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P1	J1	1	ACT_LED	指示灯
		2	STA_LED	指示灯
		3	ETHTX+	网口数据发送
		4	ETHTX-	网口数据发送
		5	ETHRX+	网口数据接受
		6	ETHRX-	网口数据接受
		7	GND	接地
		8	+12V	12V 输入
P2	J5	1	IR-CUT	IR-CUT 驱动
		2	IR-CUT	IR-CUT 驱动
P3	J41	1	R_LED	软红外信号控制接口
		2	Y_LED	硬光敏红外接口
P4	J40	1	GND	接地
		2	AC_IN	音频输入
		3	AC_OUT	音频输出
P5	J44	1	GND	接地
		2	UART0_RXD	Debug 串口接受
		3	UART0_TXD	Debug 串口发送
		4	UART1_RXD	串口接受
		5	UART1_TXD	串口发送
		6	W_LED	白光灯控制